Additional languages r-stahl.com



GRP Akustisches Signal - 110 dB(A), druckfest gekapselt

Reihe YA6S



Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeine Angaben	3
1.1	Hersteller	
1.2	Angaben zur Betriebsanleitung	3
1.3	Weitere Dokumente	
1.4	Konformität zu Normen und Bestimmungen	3
2	Erläuterung der Symbole	3
2.1	Symbole in der Betriebsanleitung	3
2.2	Warnhinweise	4
2.3	Symbole am Gerät	5
3	Sicherheitshinweise	
3.1	Aufbewahrung der Betriebsanleitung	6
3.2	Qualifikation des Personals	6
3.3	Sichere Verwendung	6
3.4	Umbauten und Änderungen	7
4	Funktion und Geräteaufbau	7
4.1	Funktion	
5	Technische Daten	8
6	Transport und Lagerung	
7	Montage und Installation	
7.1	Maßangaben / Befestigungsmaße	
7.2	Montage / Demontage, Gebrauchslage	
7.3	Installation	
8	Inbetriebnahme	
9	Betrieb	
9.1	Fehlerbeseitigung	
10	Instandhaltung, Wartung, Reparatur	
10.1	Instandhaltung und Wartung	
10.2	Reparatur	
10.3	Rücksendung	
11	Reinigung	
12	Entsorgung	
13	Zubehör und Ersatzteile	22



1 Allgemeine Angaben

1.1 Hersteller

R. STAHL Schaltgeräte GmbH R. STAHL Schaltgeräte GmbH

Business Unit Lighting & Signalling

Nordstr. 10 Am Bahnhof 30 99427 Weimar 74638 Waldenburg Germany Germany

Tel.: +49 3643 4324 Tel.: +49 7942 943-0 Fax: +49 3643 4221-76 Fax: +49 7942 943-4333

Internet: r-stahl.com Internet: r-stahl.com
E-Mail: info@r-stahl.com E-Mail: info@r-stahl.com

1.2 Angaben zur Betriebsanleitung

ID-Nr.: 265564 / YA6S60300040 Publikationsnummer: 2022-03-14·BA00·III·de·04

Die Originalbetriebsanleitung ist die englische Ausgabe.

Diese ist rechtsverbindlich in allen juristischen Angelegenheiten.

1.3 Weitere Dokumente

Datenblatt

Dokumente in weiteren Sprachen, siehe r-stahl.com.

1.4 Konformität zu Normen und Bestimmungen

IECEx, ATEX, EU-Konformitätserklärung und weitere nationale Zertifikate stehen unter folgendem Link zum Download bereit: https://r-stahl.com/de/global/support/downloads/. IECEx zusätzlich unter: http://iecex.iec.ch/

2 Erläuterung der Symbole

2.1 Symbole in der Betriebsanleitung

Symbol	Bedeutung
1	Tipps und Empfehlungen zum Gebrauch des Geräts
	Gefahr allgemein
EX	Gefahr durch explosionsfähige Atmosphäre



4€ = Signal

= Erdanschluss

= Signal Stufe 1 1€€

= Signal Stufe 2 2 €

= Signal Stufe 3 3€

= Signalton

= Telefonanschluss **7**

= Lautstärkeregler .ull

2.2 Warnhinweise

Warnhinweise unbedingt befolgen, um das konstruktive und durch den Betrieb bedingte Risiko zu minimieren. Die Warnhinweise sind wie folgt aufgebaut:

- Signalwort: GEFAHR, WARNUNG, VORSICHT, HINWEIS
- Art und Quelle der Gefahr/des Schadens
- Folgen der Gefahr
- Ergreifen von Gegenmaßnahmen zum Vermeiden der Gefahr bzw. des Schadens



GEFAHR

Gefahren für Personen

Nichtbeachtung der Anweisung führt zu schweren oder tödlichen Verletzungen bei Personen.



WARNUNG

Gefahren für Personen

Nichtbeachtung der Anweisung kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen bei Personen führen.



VORSICHT

Gefahren für Personen

Nichtbeachtung der Anweisung kann zu leichten Verletzungen bei Personen führen.

HINWEIS

Vermeidung von Sachschaden

Nichtbeachtung der Anweisung kann zu einem Sachschaden am Gerät und/oder seiner Umgebung führen.



2.3 Symbole am Gerät

Symbol	Bedeutung
C € 0158	CE-Kennzeichnung gemäß aktuell gültiger Richtlinie.
(Ex) 02198E00	Gerät gemäß Kennzeichnung für explosionsgefährdete Bereiche zertifiziert.
15649E00	Eingang
15648E00	Ausgang
11048E00	Sicherheitshinweise, welche unerlässlich zur Kenntnis genommen werden müssen: Bei Geräten mit diesem Symbol sind die entsprechenden Daten und / oder die sicherheitsrelevanten Hinweise der Betriebsanleitung zu beachten!
20890E00	Kennzeichnung gemäß WEEE-Richtlinie 2012/19/EU



3 Sicherheitshinweise

3.1 Aufbewahrung der Betriebsanleitung

- · Betriebsanleitung sorgfältig lesen.
- Betriebsanleitung am Einbauort des Geräts aufbewahren.
- Mitgeltende Dokumente und Betriebsanleitungen der anzuschließenden Geräte beachten.

3.2 Qualifikation des Personals

Für die in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Tätigkeiten ist eine entsprechend qualifizierte Fachkraft erforderlich. Dies gilt vor allem für Arbeiten in den Bereichen

- Projektierung
- · Montage/Demontage des Geräts
- (Elektrische) Installation
- Inbetriebnahme
- · Instandhaltung, Reparatur, Reinigung

Fachkräfte, die diese Tätigkeiten ausführen, müssen einen Kenntnisstand haben, der relevante nationale Normen und Bestimmungen umfasst.

Für Tätigkeiten in explosionsgefährdeten Bereichen sind weitere Kenntnisse erforderlich! R. STAHL empfiehlt einen Kenntnisstand, der in folgenden Normen beschrieben wird:

- IEC/EN 60079-14 (Projektierung, Auswahl und Errichtung elektrischer Anlagen)
- IEC/EN 60079-17 (Prüfung und Instandhaltung elektrischer Anlagen)
- IEC/EN 60079-19 (Gerätereparatur, Überholung und Regenerierung)

3.3 Sichere Verwendung

Vor der Montage

- Sicherheitshinweise in dieser Betriebsanleitung lesen und beachten!
- Sicherstellen, dass der Inhalt dieser Betriebsanleitung vom zuständigen Personal voll verstanden wurde.
- Gerät nur bestimmungsgemäß und nur für den zugelassenen Einsatzzweck verwenden.
- Bei Betriebsbedingungen, die durch die technischen Daten des Geräts nicht abgedeckt werden, unbedingt bei der R. STAHL Schaltgeräte GmbH rückfragen.
- · Sicherstellen, dass das Gerät unbeschädigt ist.
- Für Schäden, die durch fehlerhaften oder unzulässigen Einsatz des Geräts sowie durch Nichtbeachtung dieser Betriebsanleitung entstehen, besteht keine Haftung.

Bei Montage und Installation

- Montage und Installation nur durch qualifizierte und autorisierte Personen (siehe Kapitel "Qualifikation des Personals") durchführen lassen.
- Gerät nur in Bereichen installieren, für die es aufgrund seiner Kennzeichnung geeignet ist.
- Bei Installation und im Betrieb die Angaben (Kennwerte und Bemessungsbetriebsbedingungen) auf Typ- und Datenschildern sowie die Hinweisschilder am Gerät beachten.
- · Vor Installation sicherstellen, dass das Gerät unbeschädigt ist.



Inbetriebnahme, Wartung, Reparatur

- Inbetriebnahme und Instandsetzung nur durch qualifizierte und autorisierte Personen (siehe Kapitel "Qualifikation des Personals") durchführen lassen.
- Vor Inbetriebnahme sicherstellen, dass das Gerät unbeschädigt ist.
- Nur Wartungsarbeiten durchführen, die in dieser Betriebsanleitung beschrieben sind.

3.4 Umbauten und Änderungen



GEFAHR

Explosionsgefahr durch Umbauten und Änderungen am Gerät! Nichtbeachten führt zu schweren oder tödlichen Verletzungen.

· Gerät nicht umbauen oder verändern.



Für Schäden, die durch Umbauten und Änderungen entstehen, besteht keine Haftung und keine Gewährleistung.

4 Funktion und Geräteaufbau



GEFAHR

Explosionsgefahr durch zweckentfremdete Verwendung! Nichtbeachten führt zu schweren oder tödlichen Verletzungen.

- Gerät nur entsprechend den in dieser Betriebsanleitung festgelegten Betriebsbedingungen verwenden.
- Gerät nur entsprechend dem in dieser Betriebsanleitung genannten Einsatzzweck verwenden.

4.1 Funktion

Einsatzbereich

Die Produktreihe YA6S liefert ein akustisches Signal, welches zur Alarmierung, Warnung oder als Hinweis auf ein Ereignis vorgesehen ist. Das Gerät zeichnet sich durch seine Korrosionsbeständigkeit aus und ist daher besonders geeignet für den Einsatz in rauesten Umgebungen sowohl Onshore und Offshore.

Das Gerät ist nicht für Dauerbetrieb geeignet.



5 **Technische Daten**

Explosionsschutz

Global (IECEx)

Gas und Staub IECEx BAS 14.0064

IEC 60079-0: 2011 / IEC 60079-1: 2007 / IEC 60079-31: 2013

Ex d IIB T* Ta -** ... +** °C Gb Ex d IIC T* Ta -** ... +** °C Gb

Ex tb IIIC T*** °C Ta -** ... +** °C Db IP66

Europa (ATEX)

Gas und Staub

Baseefa14ATEX0126

EN 60079-0: 2012 / EN 60079-1: 2007 / EN 60079-31: 2009

(IEC 60079-31: 2013)

Produktvariantentabelle

Strom und Spannung	Temperatur- klasse *	Max. Oberflächentemperatur ***	Umgebungs- temperatur- bereich **
24 V DC	T6	T75 °C	-60 +70 °C
48 V DC	T6	T75 °C	-60 +70 °C
115 V AC	T6	T77 °C	-60 +60 °C
	T5	T87 °C	-60 +70 °C
230 V AC	T6	T77 °C	-60 +60 °C
	T5	T87 °C	-60 +70 °C

Bescheinigungen und Zertifikate

Bescheinigungen

IECEx, ATEX, Kasachstan, Russland, Weißrussland



Technische Daten

Iduia	aha	Datas
KUIS	cne	Daten

Bemessungs- 24 oder 48 V DC betriebsspannung 115 oder 230 V AC

Einschaltstrom 24 V / 48 V DC 115 V AC 230 V AC

 I_{max}
 Dauer
 I_{max}
 Dauer
 I_{max}
 Dauer

 14,5 A
 220 µs
 10 A
 300 µs
 25 A
 310 µs

Stromaufnahme 24 V DC 280 mA

48 V DC 250 mA 115 V AC 76 mA 230 V AC 40 mA

Betriebsparameter ±10 % Leitungs- ja überwachung

Umgebungsbedingungen

funktionaler 24 V DC / 48 V DC: -60 ... +XX* °C

XX* max. Umgebungstemperatur siehe Zertifikat

Mechanische Daten

Schutzart IP66 / IP67 (IEC/EN 60529)

Material

Gehäuse glasfaserverstärktes Polyester

Horn und ABS, flammhemmend

Trompete

Montageteile Edelstahl Bügel Edelstahl

Schilder Polyesterfolie, selbstklebend

Akustische Daten

Lautstärke max. 110 dB(A)
Lautstärkeregelung 18 dB(A) Abgleich

Tonstufen 24 / 48 V DC 3

115 / 230 V AC 3

Tonwahl über DIL-Schalter

Montage / Installation

Anschluss 2,5 mm² Klemmen

Weitere technische Daten, siehe r-stahl.com.

6 Transport und Lagerung

- Gerät nur in Originalverpackung transportieren und lagern.
- Gerät trocken (keine Betauung) und erschütterungsfrei lagern.
- · Gerät nicht stürzen.




7 Montage und Installation


7.1 Maßangaben / Befestigungsmaße


Maßzeichnungen (alle Maße in mm [Zoll]) – Änderungen vorbehalten


17150E00

17159E00










GRP Akustisches Signal Reihe YA6S mit L-Bügel

GRP Akustisches Signal Reihe YA6S ohne L-Bügel

16919E00



L-Bügel



7.2 Montage / Demontage, Gebrauchslage



GEFAHR

Explosionsgefahr durch unsachgemäße Montage! Nichtbeachten führt zu schweren oder tödlichen Verletzungen.

- Gerät nur in unbeschädigtem Zustand betreiben.
 Gerät bei beschädigtem Gewinde sofort austauschen.
- Gerät nur in sauberer und trockener Betriebsumgebung einbauen.
- Gerät nur an eine Wand oder eine dafür geeignete Oberfläche montieren.
- Freiliegende Spaltoberflächen sorgfältig vor Beschädigung, Staub und Schmutz schützen.
- Endflansche ohne Kraftanwendung (ohne Hammer und Werkzeug) in gerader Ausrichtung einbauen.
- Falls benötigt, Aderendhülsen gasdicht und mit geeignetem Werkzeug anbringen.



GEFAHR

Explosionsgefahr durch elektrostatische Entladung! Nichtbeachten führt zu schweren oder tödlichen Verletzungen.

Gerät nicht in stark ladungserzeugender Umgebung einsetzen!

Folgende Prozesse/Tätigkeiten nach Möglichkeit vermeiden:

- unbeabsichtigte Reibung
- Partikelströme



GEFAHR

Explosionsgefahr durch offene Bohrungen, nicht benutzte Leitungseinführungen und Kabelverschraubungen! Nichtbeachten führt zu schweren oder tödlichen Verletzungen.

- Nur gemäß Richtlinie 2014/34/EU (ATEX) und IECEx (CoC) separat geprüfte, bescheinigte und die dem im Zertifikat angegebenen Normenstand technisch entsprechende Leitungseinführungen sowie Verschlussstopfen verwenden.
- Der IP-Schutzgrad der Leitungseinführungen sowie Verschlussstopfen muss mindestens den IP-Schutzgrad des Geräts (siehe Kennzeichnung auf dem Gerät) erfüllen.
- Bei der Auswahl von Leitungseinführungen Gewindeart und Gewindegröße aus der Betriebsmitteldokumentation beachten.
- Gewinde mit nichthärtendem Gewindedichtstoff abdichten, um die Schutzart IP66 sicherzustellen.
- Nicht verwendete Bohrungen, Leitungseinführungen und Kabelverschraubungen immer mit dafür zugelassenen Verschlussstopfen bzw. Stopfen verschließen. Dabei IEC/EN 60079-14 beachten.
- Die Installation der Kabelverschraubung muss entsprechend den Herstelleranweisungen erfolgen.
- Die Temperatur der Leitungseinführung kann 70 °C überschreiten.




- Das Gerät auf eine plane und dem Gewicht entsprechende Oberfläche montieren.
- Den Schallaustritt in Richtung des abzudeckenden Bereichs ausrichten.
- Die Leitungen mit einer zugelassenen und für die Gasgruppe geeigneten druckfesten Leitungseinführung einbringen.
- Nicht genutzte Einführungen mit zugelassenen, druckfesten Verschlussstopfen verschließen.

7.3 Installation


Die elektrische Installation und die Konfiguration des Geräts werden in folgender Reihenfolge durchgeführt:

- Demontage des Geräts (siehe Kapitel 7.3.1)
- Elektrische Anschlüsse (siehe Kapitel 7.3.2)
- Konfiguration (siehe Kapitel 7.3.3)
- Montage des Geräts (siehe Kapitel 7.3.4)
- Montage des Erdanschlusses (siehe Kapitel 7.3.5)
- Lautstärke einstellen (siehe Kapitel 7.3.6)

7.3.1 Demontage des Geräts








- 6 x Zylinderkopfschrauben (4) lösen und Endkappe (3) entfernen.
- Leitungseinführung vorbereiten.
- Erdungsanschluss sicherstellen.
- Kabelverschraubung montieren.
- Leitungen anschließen (siehe Kapitel 7.3.2).

1 Horn

2 Leiterplatte

- 3 Endkappe
- 4 Zylinderkopfschrauben M5 x 25

7.3.2 Elektrische Anschlüsse



YA6S

- 1 Stecker für Hupe
- 2 Anschlussleiterplatte
- 3 Klemmblöcke
- 4 Tonwahlschalter (siehe Tontabelle)

Kabelanschluss



 Die Anschlussklemme ist für Leitungen mit einem Querschnitt von 2,5 mm² oder 14 ... 18 AWG geeignet.

Parallelverbindung mehrerer Geräte

Bis zu 10 Geräte können parallel an einer Versorgungsleitung angeschlossen werden.

Schaltpläne



Leitungsüberwachung für Geräte mit Gleichspannung

- · durch Polaritätsumkehr
- durch Anschluss eines Abschlusswiderstandes zwischen 0 V und +V.
 Der Widerstandswert wird vom Anlagenentwickler festgelegt.



Zwei Signalstufen für Geräte mit Gleichspannung


- · durch Polaritätsumkehr
- · durch Anschluss über eine dritte Leitung.

Zwei Signalstufen für Geräte mit Wechselspannung


· durch Anschluss über eine dritte Leitung.



17193E00




Schaltplan Gleichspannungen



Schaltplan Wechselspannungen

7.3.3 Konfiguration




• Signaltonauswahl im Werk oder einer zugelassenen Werkstatt vornehmen lassen.



Ton 12, 14 und 32 nicht bei AC-Varianten verwenden.

- Signaltonauswahl und deren Schalterpositionen: siehe Tabelle unten.
- Kontrollieren der korrekten Schalterpositionen der ausgewählten Signaltöne

Details Tonwahlschalter



Akustische Einstellungen

Ton	SW	1 / S	W2			Frequenz	Frequenz Wiederhol-	Ton Beschreibung	
Nr.		SW x.2			SW x.5		frequenz		anwendung
01	0	0	0	0	0	500 1200 Hz	3 s	Sirene	
02	1	0	0	0	0	1200 500 Hz	1 s	Rückwärts-Sweep	Feueralarm, Deutschland (DIN 33404)
03	0	1	0	0	0	500 1200 Hz	4,5 s	langsamer Heulton	Evakuierung, Niederlande
04	1	1	0	0	0	500 1000 Hz	0,15 s	schneller Heulton	
05	0	0	1	0	0	800 1000 Hz	als Standard	ISO 8201 Evakuierung	Internationaler Evakuierungs- alarm
06	1	0	1	0	0	1000 Hz	10/40/10 s	Konstant ansteigend, abfallend	



Ton						Frequenz Wiederhol-		Ton Beschreibung	
Nr.				SW		·	frequenz		anwendung
	x.1			x.4					
07	0	1	1	0	0	250 1200 Hz	0,085 s	schnelle Sirene	
80	1	1	1	0	0	1400 Hz	0,25 s	unterbrochen, schnell, ansteigende Lautstärke	
09	0	0	0	1	0	720 Hz	0,7/0,3 s	unterbrochener Ton	Industriealarm, Deutschland
10	1	0	0	1	0	700 Hz	0,25 s	unterbrochener Ton	Lokale Warnung, Schweden
11	0	1	0	1	0	700 Hz	4 s	unterbrochener Ton	Luftangriffalarm, Schweden
12	1	1	0	1	0	1000 Hz	1 s	unterbrochener Ton	
13	0	0	1	1	0	700 Hz	6/12 s	unterbrochener Ton	wichtige Meldung, Schweden
14	1	0	1	1	0	2500 Hz	0,5 s	unterbrochener Ton	
15	0	1	1	1	0	2500 Hz	0,25 s	unterbrochener Ton	
16	1	1	1	1	0	100 Hz	0,5 s	unterbrochener Ton	
17	0	0	0	0	1	420 Hz	1,25 s	unterbrochener Ton	AS2220, Australien
18	1	0	0	0	1	1000 Hz	2 s	unterbrochener Ton	
19	0	1	0	0	1	440 Hz	-	Dauerton	
20	1	1	0	0	1	2300 Hz	-	Dauerton	
21	0	0	1	0	1	1000 Hz	_	Dauerton	



Ton						SW2 Frequenz Wiederhol- Ton Beschreibur				
Nr.	SW	SW	SW	SW	SW		frequenz		anwendung	
	x.1	x.2	x.3	x.4	x.5					
22	1	0	1	0	1	1000 Hz	-	Dauerton		
23	0	1	1	0	1	700 Hz	_	Dauerton	Entwarnung, Schweden (SS 031711)	
24	1	1	1	0	1	440 554 Hz	2 s	zwei alternierende Töne	Rettungsgasse bilden, Schweden (SS 031711)	
25	0	0	0	1	1	2500 3200 Hz	0,07 s	zwei alternierende Töne		
26	1	0	0	1	1	800 1000 Hz	0,13 s	zwei sehr schnell alternierende Töne		
27	0	1	0	1	1	430 470 Hz	1 s	zwei alternierende Töne		
28	1	1	0	1	1	440 554 Hz	04/0,1 s	zwei alternierende Töne	AFNOR, Frankreich	
29	0	0	1	1	1	2500 3100 Hz	0,25 s	zwei schnell alternierende Töne	Sicherheits- abschreckung	
30	1	0	1	1	1	800 1000 Hz	0,25 s	zwei schnell alternierende Töne	erhöhte Dringlichkeit / Bahnübergang	
31	0	1	1	1	1	2500 3100 Hz	0,5 s	zwei alternierende Töne	Sicherheitsalarme	
32	1	1	1	1	1	800 100 Hz	0,5 s	zwei alternierende Töne	Feuerwehr / Bahnübergang	

Die Akustiksignale nach PFEER gemäß Empfehlung von UKOOA lauten:

Generalalarm Akustisches Signal 15 Unterbrochener Ton 1000 Hz
PAPA Akustisches Signal 31 Rückwärtssweep 1200-500 Hz
Giftgas Akustisches Signal 11 Dauerton 1000 Hz



7.3.4 Montage des Geräts


- Die Endkappe in Richtung Gerät anheben.
- Die Zylinderkopfschrauben M5 x 25 ersetzen und mit einen Anzugsdrehmoment von 4 Nm anziehen.



Schrauben und Dichtungen

Die Zylinderkopfschrauben werden mit Nyltite-Dichtungen geliefert.

- · Vor der Montage Dichtungen auf Beschädigung prüfen.
- · Beschädigte Dichtungen austauschen.
- Dichtungen maximal 5 x verwenden.
- Beim Verschrauben auf planen Sitz der Dichtung am Schraubenkopf achten, siehe Abbildung.



E740E00

7.3.5 Montage des Erdanschlusses

Verwendung von metallischen Leitungseinführungen


Eine Erdungsfahne ist für jedes Gerät vorgesehen.

Erdungsfahne mit dem externen Erdungsbolzen verbinden.

Gerätematerial

Das für das Gehäuse verwendete GRP Material besitzt elektrisch leitende Eigenschaften. Das Material ist antistatisch und verhindert die Bildung elektrischer Ladungen auf der Oberfläche.

Spezifischer Oberflächenwiderstand < $10^8 \Omega$ gemäß IEC/EN 60093.




17191E00



7.3.6 Lautstärke einstellen

Die maximale Lautstärke (abhängig vom ausgewählten Ton) kann über das Potentiometer um ca. 18 dB(A) verringert werden.



8 Inbetriebnahme



GEFAHR

Explosionsgefahr durch fehlerhafte Installation!

Nichtbeachten führt zu schweren oder tödlichen Verletzungen.

- Gerät vor der Inbetriebnahme auf korrekte Installation prüfen.
- Nationale Bestimmungen einhalten.

Vor Inbetriebnahme sicherstellen, dass:

- · das Gerät vorschriftsmäßig installiert wurde.
- die Netzspannung mit der Bemessungsbetriebsspannung des Gerätes übereinstimmt.
- der für die Leitungseinführung zulässige Kabeldurchmesser verwendet wurde.
- die Leitungseinführungen und Verschlussstopfen fest angezogen sind.
- die Leitungen ordnungsgemäß eingeführt sind.
- der Anschluss ordnungsgemäß ausgeführt wurde.
- alle Schrauben und Muttern vorschriftsmäßig angezogen sind.
- der Anschlussraum sauber ist.
- das Gerät nicht beschädigt ist.
- sich keine Fremdkörper im Gerät befinden.
- das Gerät vorschriftsmäßig verschlossen ist.



9 Betrieb

Das Gerät warnt und alarmiert mittels

akustischem Signal.

9.1 Fehlerbeseitigung

Tritt ein Fehler auf, lesen Sie bitte die vorherigen Abschnitte dieses Dokuments. Wenn sich der Fehler mit den genannten Vorgehensweisen nicht beheben lässt:

An R. STAHL Schaltgeräte GmbH wenden.

Zur schnellen Bearbeitung folgende Angaben bereithalten:

- · Typ und Seriennummer des Geräts
- Kaufdaten
- Fehlerbeschreibung
- Einsatzzweck (insbesondere Eingangs-/Ausgangsbeschaltung)

10 Instandhaltung, Wartung, Reparatur

10.1 Instandhaltung und Wartung

- Art und Umfang der Prüfungen den entsprechenden nationalen Vorschriften entnehmen.
- Prüfungsintervalle an Betriebsbedingungen anpassen.
- Wartungs- und Reparaturarbeiten gemäß IEC 60079-17 und IEC 60079-19 durchführen.



Die geltenden nationalen Bestimmungen im Einsatzland beachten.

Bei der Instandhaltung/Wartung des Geräts mindestens folgende Punkte prüfen:

- · fester Sitz der untergeklemmten Leitungen,
- Rissbildung und andere sichtbare Schäden am Gerät,
- · Alterung und Beschädigung der Dichtung,
- Einhaltung der zulässigen Temperaturen (gemäß EN 60079),
- bestimmungsgemäße Verwendung und Funktion.

10.2 Reparatur



GEFAHR

Explosionsgefahr durch unsachgemäße Reparatur! Nichtbeachten führt zu schweren oder tödlichen Verletzungen.

 Reparaturen an den Geräten ausschließlich durch R. STAHL Schaltgeräte GmbH ausführen lassen.

10.3 Rücksendung

 Rücksendung bzw. Verpackung der Geräte nur in Absprache mit R. STAHL durchführen! Dazu mit der zuständigen Vertretung von R. STAHL Kontakt aufnehmen.

Für die Rücksendung im Reparatur- bzw. Servicefall steht der Kundenservice von R. STAHL zur Verfügung.

• Kundenservice persönlich kontaktieren.

oder

- Internetseite r-stahl.com aufrufen.
- Unter "Support" > "RMA Formular" > "RMA-Schein anfordern" wählen.
- Formular ausfüllen und absenden.
 Sie erhalten per E-Mail automatisch einen RMA-Schein zugeschickt.
 Bitte drucken Sie diese Datei aus.
- Gerät zusammen mit dem RMA-Schein in der Verpackung an die R. STAHL Schaltgeräte GmbH senden (Adresse siehe Kapitel 1.1).

11 Reinigung

- Zur Vermeidung elektrostatischer Aufladung dürfen die Geräte in explosionsgefährdeten Bereichen nur mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.
- Bei feuchter Reinigung: Wasser oder milde, nicht scheuernde, nicht kratzende Reinigungsmittel verwenden.
- Keine aggressiven Reinigungsmittel oder Lösungsmittel verwenden.

12 Entsorgung

- Nationale und lokal g
 ültige Vorschriften und gesetzliche Bestimmungen zur Entsorgung beachten.
- · Materialien getrennt dem Recycling zuführen.
- Umweltgerechte Entsorgung aller Bauteile gemäß den gesetzlichen Bestimmungen sicherstellen.

13 Zubehör und Ersatzteile

HINWEIS

Fehlfunktion oder Geräteschaden durch den Einsatz nicht originaler Bauteile. Nichtbeachten kann Sachschaden verursachen!

 Nur Original-Zubehör und Original-Ersatzteile der R. STAHL Schaltgeräte GmbH verwenden.



Zubehör und Ersatzteile, siehe Datenblatt auf Homepage r-stahl.com.



EU-Konformitätserklärung

EU Declaration of Conformity Déclaration de Conformité UE



R. STAHL Schaltgeräte GmbH • Am Bahnhof 30 • 74638 Waldenburg, Germany

erklärt in alleiniger Verantwortung, declares in its sole responsibility, déclare sous sa seule responsabilité,

dass das Produkt:

that the product:

que le produit:

Akustische und optische Signalgeräte

Audible and visual signalling devices

Appareil de signalisation sonore et lumineux

Typ(en), type(s), type(s):

YL6S, YA6S, FL6S

mit den Anforderungen der folgenden Richtlinien und Normen übereinstimmt.

is in conformity with the requirements of the following directives and standards.

est conforme aux exigences des directives et des normes suivantes.

Richtlinie(n) /	Directive(s) / Directive(s)	Norm(en) / Standard(s) / Norme(s)				
2014/34/EU 2014/34/EU 2014/34/UE	ATEX-Richtlinie ATEX Directive Directive ATEX	EN 60079-0:2012 + A11:2013 EN 60079-1:2014 IEC 60079-31:2013				
Kennzeichnu	ng, marking, marquage:	(Ex) II 2 G Ex d IIB/ IIC T6 T4 Gb II 2 D Ex tb IIIC T73°C T113 °C Db (€ 0158				
EC Type Exan	erprüfbescheinigung: nination Certificate: xamen CE de type:	Baseefa 14 ATEX 0126 (SGS Fimko Oy, Särkiniementie 3, P.O. Box 30, FI-00211 Helsinki, Finland)				
Product standa	en nach Niederspannungsrichtlinie: ards according to Low Voltage Directive: roduit pour la Directive Basse Tension:	EN 60598-1:2015 + A1:2018 EN 62471:2008				
2014/30/EU 2014/30/EU 2014/30/UE	EMV-Richtlinie EMC Directive Directive CEM	EN 50130-4:2011 + A1:2014 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 61000-6-3:2007 + A1:2011 + AC:2012				
2011/65/EU	RoHS-Richtlinie	EN IEC 63000:2018				

Waldenburg, 2021-02-08

Ort und Datum

2011/65/EU

2011/65/UE

Place and date Lieu et date i.V.

RoHS Directive

Directive RoHS

Dr. C. Chevalier

Vice President BU Lighting & Signalling

Vice-Président BU Eclairage & Appareils de signalisation

i.V.

J. Freimüller

Vice President global Quality Management Vice-Président globale Gestion de Qualité

FO.DSM-E-328 Version: 3.0 YL6S