

Produktstatusliste

Produktname	Geräteserie	Status	Ersetzbar durch	Lieferbar	Ersatzteile für die Reparatur	Reparatur	Support
UB03-Z1-RFID-xxxx	Lesegeräte	Aktuelles Produkt	-	Ja	Ja	Ja	Ja
UB03-Z2-RFID-xxxx	Lesegeräte	Aktuelles Produkt	-	Ja	Ja	Ja	Ja
ET-638-DVI3	KVM	Aktuelles Produkt	-	Ja	Ja	Ja	Ja
ET-698-DVI3	KVM	Aktuelles Produkt	-	Ja	Ja	Ja	Ja
MT-638-DVI3	KVM	Aktuelles Produkt	-	Ja	Ja	Ja	Ja
MT-698-DVI3	KVM	Aktuelles Produkt	-	Ja	Ja	Ja	Ja
ET-538	Thin Client	Aktuelles Produkt	-	Ja	Ja	Ja	Ja
ET-598	Thin Client	Aktuelles Produkt	-	Ja	Ja	Ja	Ja
MT-538	Thin Client	Aktuelles Produkt	-	Ja	Ja	Ja	Ja
MT-598	Thin Client	Aktuelles Produkt	-	Ja	Ja	Ja	Ja
SPSPlusWIN Version 6.xx	Software	Aktuelles Produkt	-	Ja	-	-	Ja
RFID-ADMITTO-USB-MIF-*	Lesegeräte	Aktuelles Produkt	-	Ja	Ja	Ja	Ja
ET-208-TX	Operator Interface	Aktuelles Produkt	-	Ja	Ja	Ja	Ja
ET-438-xxxx	Panel PC	Aktuelles Produkt	-	Ja	Ja	Ja	Ja
ET-498-xxxx	Panel PC	Aktuelles Produkt	-	Ja	Ja	Ja	Ja
MT-438-xxxx	Panel PC	Aktuelles Produkt	-	Ja	Ja	Ja	Ja
MT-498-xxxx	Panel PC	Aktuelles Produkt	-	Ja	Ja	Ja	Ja
ET-306-A HW-Rev. 3.xx	Operator Interface	Aktuelles Produkt	-	Ja	Ja	Ja	Ja
ET-316-A HW-Rev. 3.xx	Operator Interface	Aktuelles Produkt	-	Ja	Ja	Ja	Ja
ET-336-A HW-Rev. 3.xx	Operator Interface	Aktuelles Produkt	-	Ja	Ja	Ja	Ja
ET-406-A-xx-BT HW-Rev. 3.xx	Panel PC	Aktuelles Produkt	-	Ja	Ja	Ja	Ja
ET-416-A-xx-BT HW-Rev. 3.xx	Panel PC	Aktuelles Produkt	-	Ja	Ja	Ja	Ja
ET-436-A-xx-BT HW-Rev. 3.xx	Panel PC	Aktuelles Produkt	-	Ja	Ja	Ja	Ja
ET-536-A HW-Rev. 3.xx	Thin Client	Aktuelles Produkt	-	Ja	Ja	Ja	Ja
MT-306-A HW-Rev. 3.xx	Operator Interface	Aktuelles Produkt	-	Ja	Ja	Ja	Ja
MT-316-A HW-Rev. 3.xx	Operator Interface	Aktuelles Produkt	-	Ja	Ja	Ja	Ja
MT-336-A HW-Rev. 3.xx	Operator Interface	Aktuelles Produkt	-	Ja	Ja	Ja	Ja
MT-406-A-xx-BT HW-Rev. 3.xx	Panel PC	Aktuelles Produkt	-	Ja	Ja	Ja	Ja
MT-416-A-xx-BT HW-Rev. 3.xx	Panel PC	Aktuelles Produkt	-	Ja	Ja	Ja	Ja
MT-436-A-xx-BT HW-Rev. 3.xx	Panel PC	Aktuelles Produkt	-	Ja	Ja	Ja	Ja
ET-477-xx-BT	Panel PC	Aktuelles Produkt	-	Ja	Ja	Ja	Ja
ET-487-xx-BT	Panel PC	Aktuelles Produkt	-	Ja	Ja	Ja	Ja
ET-677-DVI3	KVM	Aktuelles Produkt	-	Ja	Ja	Ja	Ja
ET-687-DVI3	KVM	Aktuelles Produkt	-	Ja	Ja	Ja	Ja
IT-477-xx-BT	Panel PC	Aktuelles Produkt	-	Ja	Ja	Ja	Ja
IT-487-xx-BT	Panel PC	Aktuelles Produkt	-	Ja	Ja	Ja	Ja
IT-677-DVI3	KVM	Aktuelles Produkt	-	Ja	Ja	Ja	Ja
IT-687-DVI3	KVM	Aktuelles Produkt	-	Ja	Ja	Ja	Ja
MT-477-xx-BT	Panel PC	Aktuelles Produkt	-	Ja	Ja	Ja	Ja
MT-487-xx-BT	Panel PC	Aktuelles Produkt	-	Ja	Ja	Ja	Ja
MT-536-A HW-Rev. 3.xx	Thin Client	Aktuelles Produkt	-	Ja	Ja	Ja	Ja
MT-677-DVI3	KVM	Aktuelles Produkt	-	Ja	Ja	Ja	Ja
MT-687-DVI3	KVM	Aktuelles Produkt	-	Ja	Ja	Ja	Ja
DSPq-120-24-block	Zubehör	Aktuelles Produkt	-	Ja	Ja	Ja	Ja
ReaderBox	Zubehör	Aktuelles Produkt	-	Ja	Ja	Ja	Ja
IDM160-ex-b	Lesegeräte	Aktuelles Produkt	-	Ja	Ja	Ja	Ja
IDM160-PDF-ex	Lesegeräte	Aktuelles Produkt	-	Ja	Ja	Ja	Ja
IDM161-BT-ex	Lesegeräte	Aktuelles Produkt	-	Ja	Ja	Ja	Ja
IDM161-PDF-ex	Lesegeräte	Aktuelles Produkt	-	Ja	Ja	Ja	Ja
IDM260-ex	Lesegeräte	Aktuelles Produkt	-	Ja	Ja	Ja	Ja
IDM261-BT-ex	Lesegeräte	Aktuelles Produkt	-	Ja	Ja	Ja	Ja
ET-456-A-xx-BT HW-Rev. 3.xx	Panel PC	2019 Auslauf	ET-477-xx-BT	Ja	Ja	Ja	Ja
ET-556-A HW-Rev. 3.xx	Thin Client	2019 Auslauf	ET-477-xx-BT	Ja	Ja	Ja	Ja
MT-456-A-xx-BT HW-Rev. 3.xx	Panel PC	2019 Auslauf	MT-477-xx-BT	Ja	Ja	Ja	Ja
ET-467-xx-BT	Panel PC	2019 Auslauf	ET-477-xx-BT	Ja	Ja	Ja	Ja
ET-667-DVI3	KVM	2019 Auslauf	ET-677-xx-DVI3	Ja	Ja	Ja	Ja
IT-467-xx-BT	Panel PC	2019 Auslauf	IT-477-xx-BT	Ja	Ja	Ja	Ja
IT-667-DVI3	KVM	2019 Auslauf	IT-677-xx-DVI3	Ja	Ja	Ja	Ja
MT-467-xx-BT	Panel PC	2019 Auslauf	MT-477-xx-BT	Ja	Ja	Ja	Ja
MT-556-A HW-Rev. 3.xx	Thin Client	2019 Auslauf	MT-577-xx-BT	Ja	Ja	Ja	Ja
MT-667-DVI3	KVM	2019 Auslauf	MT-677-xx-DVI3	Ja	Ja	Ja	Ja
BCSi-SK-200-RSST	Lesegeräte	2014	IDM160/260 + ReaderBox	Nein	Nein	unter Vorbehalt keine Ersatzteile	Ja
BCSi-SK-300	Lesegeräte	2014	IDM160/260-BT +	Nein	Nein	unter Vorbehalt keine Ersatzteile	Ja
ET-567	Thin Client	2018	ET-577-xx-BT	Ja	Ja	Ja	Ja
ET-577	Thin Client	2018	ET-577-xx-BT	Ja	Ja	Ja	Ja
ET-587	Thin Client	2018	ET-587-xx-BT	Ja	Ja	Ja	Ja
IT-567	Thin Client	2018	IT-577-xx-BT	Ja	Ja	Ja	Ja
IT-577	Thin Client	2018	IT-577-xx-BT	Ja	Ja	Ja	Ja
IT-587	Thin Client	2018	IT-587-xx-BT	Ja	Ja	Ja	Ja
MT-567	Thin Client	2018	MT-577-xx-BT	Ja	Ja	Ja	Ja
MT-577	Thin Client	2018	MT-577-xx-BT	Ja	Ja	Ja	Ja
MT-587	Thin Client	2018	MT-587-xx-BT	Ja	Ja	Ja	Ja
RFIDi-RDR-2-MIF-CRYPT/ASC	Lesegeräte	2018	UB03-Z1-RFID-xxxx	Nein	Nein	unter Vorbehalt keine Ersatzteile	Ja
RFID-RDR-2-MIF-CRYPT/ASC	Lesegeräte	2018	UB03-Z2-RFID-xxxx	Nein	Nein	unter Vorbehalt keine Ersatzteile	Ja
Oris 100	Lesegeräte	2018	-	Nein	Nein	unter Vorbehalt keine Ersatzteile	Ja
Oris 300	Lesegeräte	2018	-	Nein	Nein	unter Vorbehalt keine Ersatzteile	Ja
SK-FB-Cobox	Zubehör	2018	-	Nein	Nein	unter Vorbehalt keine Ersatzteile	Ja
SPSPlusWIN Version 05.03.05	Software	2017	SPSPlusWIN Version 6.xx	Nein	-	-	Eingeschränkt kein Update
MPI-Box-SSW7-RK512-RS-232	Zubehör	2017	-	Nein	Nein	unter Vorbehalt keine Ersatzteile	Ja
MPI-Box-SSW7-RK512-RS-422	Zubehör	2017	-	Nein	Nein	unter Vorbehalt keine Ersatzteile	Ja
9143/10-104-220-xx	Zubehör	2017	-	Nein	Ende 2022	Ende 2022	Ende 2027
9143/10-114-200-xx	Zubehör	2017	-	Nein	Ende 2022	Ende 2022	Ende 2027
9185/11-45-xx	Zubehör	2017	-	Nein	Ende 2022	Ende 2022	Ende 2027
9185/11-46-xx	Zubehör	2017	-	Nein	Nein	unter Vorbehalt keine Ersatzteile	Ende 2027
9185/12-45-xx	Zubehör	2017	-	Nein	Ende 2022	Ende 2022	Ende 2027
9185/12-46-xx	Zubehör	2017	-	Nein	Nein	unter Vorbehalt keine Ersatzteile	Ende 2027
ET-125-B	Operator Interface	2017	ET-208	Nein	Ende 2022	Ende 2022	Ende 2027
ET-125-B-Rsi	Operator Interface	2017	ET-208 + ReaderBox	Nein	Ende 2022	Ende 2022	Ende 2027
ET-65-B	Operator Interface	2017	ET-208	Nein	Ende 2022	Ende 2022	Ende 2027
ET-65-B-RSi	Operator Interface	2017	ET-208 + ReaderBox	Nein	Ende 2022	Ende 2022	Ende 2027
ET-75-B	Operator Interface	2017	ET-208	Nein	Ende 2022	Ende 2022	Ende 2027
ET-75-B-RSi	Operator Interface	2017	ET-208 + ReaderBox	Nein	Ende 2022	Ende 2022	Ende 2027
MT-65	Panel PC	2017	-	Nein	Ende 2022	Ende 2022	Ende 2027
ET-406-A HW-Rev. 3.xx (N270)	Panel PC	2016	ET-406-A-xx-BT HW-Rev. 3.xx *1	Nein	Ende 2021	Ende 2021	Ende 2026
ET-416-A HW-Rev. 3.xx (N270)	Panel PC	2016	ET-416-A-xx-BT HW-Rev. 3.xx *1	Nein	Ende 2021	Ende 2021	Ende 2026
ET-436-A HW-Rev. 3.xx (N270)	Panel PC	2016	ET-436-A-xx-BT HW-Rev. 3.xx *1	Nein	Ende 2021	Ende 2021	Ende 2026
ET-456-A HW-Rev. 3.xx (N270)	Panel PC	2016	ET-456-A-xx-BT HW-Rev. 3.xx *1	Nein	Ende 2021	Ende 2021	Ende 2026
ET-467 (N270)	Panel PC	2016	ET-467-xx-BT *1	Nein	Ende 2021	Ende 2021	Ende 2026
ET-477 (N270)	Panel PC	2016	ET-477-xx-BT *1	Nein	Ende 2021	Ende 2021	Ende 2026
ET-487 (N270)	Panel PC	2016	ET-487-xx-BT *1	Nein	Ende 2021	Ende 2021	Ende 2026
IT-467 (N270)	Panel PC	2016	IT-467-xx-BT *1	Nein	Ende 2021	Ende 2021	Ende 2026
IT-477 (N270)	Panel PC	2016	IT-477-xx-BT *1	Nein	Ende 2021	Ende 2021	Ende 2026
IT-487 (N270)	Panel PC	2016	IT-487-xx-BT *1	Nein	Ende 2021	Ende 2021	Ende 2026
MT-406-A HW-Rev. 3.xx (N270)	Panel PC	2016	MT-406-A-xx-BT HW-Rev. 3.xx *1	Nein	Ende 2021	Ende 2021	Ende 2026
MT-416-A HW-Rev. 3.xx (N270)	Panel PC	2016	MT-416-A-xx-BT HW-Rev. 3.xx *1	Nein	Ende 2021	Ende 2021	Ende 2026
MT-436-A HW-Rev. 3.xx (N270)	Panel PC	2016	MT-436-A-xx-BT HW-Rev. 3.xx *1	Nein	Ende 2021	Ende 2021	Ende 2026
MT-456-A HW-Rev. 3.xx (N270)	Panel PC	2016	MT-456-A-xx-BT HW-Rev. 3.xx *1	Nein	Ende 2021	Ende 2021	Ende 2026
MT-467 (N270)	Panel PC	2016	-	Nein	Ende 2021	Ende 2021	Ende 2026

Produktname	Geräteserie	Status	Ersetzbar durch	Lieferbar	Ersatzteile für die Reparatur	Reparatur	Support
MT-477 (N270)	Panel PC	2016	-	Nein	Ende 2021	Ende 2021	Ende 2026
MT-487 (N270)	Panel PC	2016	-	Nein	Ende 2021	Ende 2021	Ende 2026
SK-KJ1710	Zubehör	2016	9721/13-11-14	Nein	Nein	unter Vorbehalt keine Ersatzteile	Ende 2021
SK-KJ1740	Zubehör	2016	9721/13-42-14	Nein	Nein	unter Vorbehalt keine Ersatzteile	Ende 2021
RealVNC-1-Desktop-Enterprise	Software	2016	siehe Notes *2	Nein	-	-	Ja
MT-50	Operator Interface	2015	-	Nein	Ende 2020	Ende 2020	Ende 2025
IDM160-ex	Lesegeräte	2015	IDM160-ex-b	Nein	Nein	unter Vorbehalt keine Ersatzteile	Ja
IDM160-PDF-ex	Lesegeräte	2015	IDM160-PDF-ex-b	Nein	Nein	unter Vorbehalt keine Ersatzteile	Ja
IDM160-BT-ex	Lesegeräte	2015	IDM161-BT-ex-b	Nein	Nein	unter Vorbehalt keine Ersatzteile	Ja
IDM160-BT-PDF-ex	Lesegeräte	2015	IDM161-PDF-ex-b	Nein	Nein	unter Vorbehalt keine Ersatzteile	Ja
ET-125	Operator Interface	2014	ET-125-B	Nein	Nein	unter Vorbehalt keine Ersatzteile	Ende 2024
ET-125-A	Operator Interface	2014	ET-125-B	Nein	Nein	unter Vorbehalt keine Ersatzteile	Ende 2024
ET-75	Operator Interface	2014	ET-75-B	Nein	Nein	unter Vorbehalt keine Ersatzteile	Ende 2024
ET-457	Panel PC	2013	ET-456-A / ET-467	Nein	Nein	unter Vorbehalt keine Ersatzteile	Ende 2023
ET-557	Thin Client	2013	ET-556-A / ET-567	Nein	Nein	unter Vorbehalt keine Ersatzteile	Ende 2023
ET-65	Operator Interface	2013	ET-65-B	Nein	Nein	unter Vorbehalt keine Ersatzteile	Ende 2024
ET-657	Panel PC	2013	ET-667	Nein	Nein	unter Vorbehalt keine Ersatzteile	Ende 2023
ET-667-DVI2	KVM	2013	ET-667-DVI3	Nein	Nein	unter Vorbehalt keine Ersatzteile	Eingeschränkt
ET-667-USB	KVM	2013	ET-667-DVI3	Nein	Nein	unter Vorbehalt keine Ersatzteile	Eingeschränkt
ET-677-DVI2	KVM	2013	ET-677-DVI3	Nein	Nein	unter Vorbehalt keine Ersatzteile	Eingeschränkt
ET-687-DVI2	KVM	2013	ET-687-DVI3	Nein	Nein	unter Vorbehalt keine Ersatzteile	Eingeschränkt
IT-457	Panel PC	2013	IT-467	Nein	Nein	unter Vorbehalt keine Ersatzteile	Ende 2023
IT-557	Thin Client	2013	IT-567	Nein	Nein	unter Vorbehalt keine Ersatzteile	Ende 2023
IT-657	KVM	2013	IT-667	Nein	Nein	unter Vorbehalt keine Ersatzteile	Ende 2023
IT-667-DVI2	KVM	2013	IT-667-DVI3	Nein	Nein	unter Vorbehalt keine Ersatzteile	Eingeschränkt
IT-667-USB	KVM	2013	IT-667-DVI3	Nein	Nein	unter Vorbehalt keine Ersatzteile	Eingeschränkt
IT-677-DVI2	KVM	2013	IT-677-DVI3	Nein	Nein	unter Vorbehalt keine Ersatzteile	Eingeschränkt
IT-687-DVI2	KVM	2013	IT-687-DVI3	Nein	Nein	unter Vorbehalt keine Ersatzteile	Eingeschränkt
MCRi-HID-Swipe	Lesegeräte	2013	-	Nein	Nein	unter Vorbehalt keine Ersatzteile	Ende 2023
MT-457	Panel PC	2013	MT-456-A / MT-467	Nein	Nein	unter Vorbehalt keine Ersatzteile	Ende 2023
MT-557	Thin Client	2013	MT-556-A / MT-567	Nein	Nein	unter Vorbehalt keine Ersatzteile	Ende 2023
MT-657	KVM	2013	MT-667	Nein	Nein	unter Vorbehalt keine Ersatzteile	Ende 2023
MT-667-DVI2	KVM	2013	MT-667-DVI3	Nein	Nein	unter Vorbehalt keine Ersatzteile	Eingeschränkt
MT-667-USB	KVM	2013	MT-667-DVI3	Nein	Nein	unter Vorbehalt keine Ersatzteile	Eingeschränkt
MT-677-DVI2	KVM	2013	MT-677-DVI3	Nein	Nein	unter Vorbehalt keine Ersatzteile	Eingeschränkt
MT-687-DVI2	KVM	2013	MT-687-DVI3	Nein	Nein	unter Vorbehalt keine Ersatzteile	Eingeschränkt
ET-306-Fx/Tx HW-Rev. 2.xx	Operator Interface	2012	ET-306-A	Nein	Nein	unter Vorbehalt keine Ersatzteile	Ende 2022
ET-316-Fx/Tx HW-Rev. 2.xx	Operator Interface	2012	ET-316-A	Nein	Nein	unter Vorbehalt keine Ersatzteile	Ende 2022
ET-336-Fx/Tx HW-Rev. 2.xx	Operator Interface	2012	ET-336-A	Nein	Nein	unter Vorbehalt keine Ersatzteile	Ende 2022
ET-406 (ATOM Prozessor)	Panel PC	2012	ET-406-A	Nein	Nein	unter Vorbehalt keine Ersatzteile	Ende 2022
ET-416 (ATOM Prozessor)	Panel PC	2012	ET-416-A	Nein	Nein	unter Vorbehalt keine Ersatzteile	Ende 2022
ET-436 (ATOM Prozessor)	Panel PC	2012	ET-436-A	Nein	Nein	unter Vorbehalt keine Ersatzteile	Ende 2022
ET-456 (ATOM Prozessor)	Panel PC	2012	ET-456-A	Nein	Nein	unter Vorbehalt keine Ersatzteile	Ende 2022
ET-536-Fx/Tx HW-Rev. 2.xx	Thin Client	2012	ET-536-A	Nein	Nein	unter Vorbehalt keine Ersatzteile	Ende 2022
ET-556-Fx/Tx HW-Rev. 2.xx	Thin Client	2012	ET-556-A	Nein	Nein	unter Vorbehalt keine Ersatzteile	Ende 2022
MT-306-Fx/Tx HW-Rev. 2.xx	Operator Interface	2012	MT-306-A	Nein	Nein	unter Vorbehalt keine Ersatzteile	Ende 2022
MT-316-Fx/Tx HW-Rev. 2.xx	Operator Interface	2012	MT-316-A	Nein	Nein	unter Vorbehalt keine Ersatzteile	Ende 2022
MT-336-Fx/Tx HW-Rev. 2.xx	Operator Interface	2012	MT-336-A	Nein	Nein	unter Vorbehalt keine Ersatzteile	Ende 2022
MT-406 (ATOM Prozessor)	Panel PC	2012	MT-406-A	Nein	Nein	unter Vorbehalt keine Ersatzteile	Ende 2022
MT-416 (ATOM Prozessor)	Panel PC	2012	MT-416-A	Nein	Nein	unter Vorbehalt keine Ersatzteile	Ende 2022
MT-436 (ATOM Prozessor)	Panel PC	2012	MT-436-A	Nein	Nein	unter Vorbehalt keine Ersatzteile	Ende 2022
MT-456 (ATOM Prozessor)	Panel PC	2012	MT-456-A	Nein	Nein	unter Vorbehalt keine Ersatzteile	Ende 2022
MT-536-Fx/Tx HW-Rev. 2.xx	Thin Client	2012	MT-536-A	Nein	Nein	unter Vorbehalt keine Ersatzteile	Ende 2022
MT-556-Fx/Tx HW-Rev. 2.xx	Thin Client	2012	MT-556-A	Nein	Nein	unter Vorbehalt keine Ersatzteile	Ende 2022
RFIDi-RDR-1-MIF-CRYPT/ASC	Lesegeräte	2012	RFIDi-RDR-2-MIF-CRYPT/ASC	Nein	Nein	unter Vorbehalt keine Ersatzteile	Ende 2022
RFID-RDR-1-MIF-CRYPT/ASC	Lesegeräte	2012	RFID-RDR-2-MIF-CRYPT/ASC	Nein	Nein	unter Vorbehalt keine Ersatzteile	Ende 2022
MT-125	Operator Interface	2011	MT-65	Nein	Nein	unter Vorbehalt keine Ersatzteile	Ende 2021
ET-306 HW-Rev. 1.xx	Operator Interface	2010	ET-306-A	Nein	Nein	unter Vorbehalt keine Ersatzteile	Eingeschränkt
ET-316 HW-Rev. 1.xx	Operator Interface	2010	ET-316-A	Nein	Nein	unter Vorbehalt keine Ersatzteile	Eingeschränkt
ET-336 HW-Rev. 1.xx	Operator Interface	2010	ET-336-A	Nein	Nein	unter Vorbehalt keine Ersatzteile	Eingeschränkt
ET-406 (Pentium Prozessor)	Panel PC	2010	ET-406-A	Nein	Nein	unter Vorbehalt keine Ersatzteile	Eingeschränkt
ET-416 (Pentium Prozessor)	Panel PC	2010	ET-416-A	Nein	Nein	unter Vorbehalt keine Ersatzteile	Eingeschränkt

Produktname	Geräteserie	Status	Ersetzbar durch	Lieferbar	Ersatzteile für die Reparatur	Reparatur	Support
ET-436 (Pentium Prozessor)	Panel PC	2010	ET-436-A	Nein	Nein	unter Vorbehalt keine Ersatzteile	Eingeschränkt
ET-456 (Pentium Prozessor)	Panel PC	2010	ET-456-A	Nein	Nein	unter Vorbehalt keine Ersatzteile	Eingeschränkt
MT-306 HW-Rev. 1.xx	Operator Interface	2010	MT-306-A	Nein	Nein	unter Vorbehalt keine Ersatzteile	Eingeschränkt
MT-316 HW-Rev. 1.xx	Operator Interface	2010	MT-316-A	Nein	Nein	unter Vorbehalt keine Ersatzteile	Eingeschränkt
MT-336 HW-Rev. 1.xx	Operator Interface	2010	MT-336-A	Nein	Nein	unter Vorbehalt keine Ersatzteile	Eingeschränkt
MT-406 (Pentium Prozessor)	Panel PC	2010	MT-406-A	Nein	Nein	unter Vorbehalt keine Ersatzteile	Eingeschränkt
MT-416 (Pentium Prozessor)	Panel PC	2010	MT-416-A	Nein	Nein	unter Vorbehalt keine Ersatzteile	Eingeschränkt
MT-436 (Pentium Prozessor)	Panel PC	2010	MT-436-A	Nein	Nein	unter Vorbehalt keine Ersatzteile	Eingeschränkt
MT-456 (Pentium Prozessor)	Panel PC	2010	MT-456-A	Nein	Nein	unter Vorbehalt keine Ersatzteile	Eingeschränkt
SPSPlusWIN Version 05.00.12	Software	2010	SPSPlusWIN Version 05.03.05	Ja	-	-	Eingeschränkt
ET-515	KVM	2009	MT-667	Nein	Nein	unter Vorbehalt keine Ersatzteile	Eingeschränkt
ET-515i	KVM	2009	ET-667	Nein	Nein	unter Vorbehalt keine Ersatzteile	Eingeschränkt
ET-518	KVM	2009	MT-667	Nein	Nein	unter Vorbehalt keine Ersatzteile	Eingeschränkt
ET-518i	KVM	2009	ET-667	Nein	Nein	unter Vorbehalt keine Ersatzteile	Eingeschränkt
PC Ri Mifare	Lesegeräte	2009	RFID i	Nein	Nein	unter Vorbehalt keine Ersatzteile	Eingeschränkt
SPSPlusWIN Version 04.03.07	Software	2008	-	Ja	-	-	Eingeschränkt
BCS-D101-M	Lesegeräte	2007	-	Nein	Nein	unter Vorbehalt keine Ersatzteile	Nein
BCS-D101-R	Lesegeräte	2007	-	Nein	Nein	unter Vorbehalt keine Ersatzteile	Nein
ET-8A	Operator Interface	2007	ET-306-A	Nein	Nein	unter Vorbehalt keine Ersatzteile	Eingeschränkt
9143/10-120-200-xx	Zubehör	2006	9143/10-114-200-xx	Nein	Nein	unter Vorbehalt keine Ersatzteile	Ende 2016
MT-316-R	Operator Interface	2006	MT-316-A	Nein	Nein	unter Vorbehalt keine Ersatzteile	Eingeschränkt
MT-336-R	Operator Interface	2006	MT-336-A	Nein	Nein	unter Vorbehalt keine Ersatzteile	Eingeschränkt
BCSi 302	Lesegeräte	2005	-	Nein	Nein	unter Vorbehalt keine Ersatzteile	Nein
ET-12	Operator Interface	2005	ET-316-A/ET-336-A	Nein	Nein	unter Vorbehalt keine Ersatzteile	Nein
MT-300	Operator Interface	2005	-	Nein	Nein	unter Vorbehalt keine Ersatzteile	Nein
MT-315	Operator Interface	2005	MT-316-A	Nein	Nein	unter Vorbehalt keine Ersatzteile	Nein
MT-45	Operator Interface	2005	MT-50 *	Nein	Nein	unter Vorbehalt keine Ersatzteile	Nein
SPSPlusWIN Version 03.02.06	Software	2005	SPSPlusWIN Version 04.03.07	Nein	-	-	Nein
MT-30A	Operator Interface	2004	-	Nein	Nein	unter Vorbehalt keine Ersatzteile	Nein
9381	Zubehör	2003	9143/10-114-200-xx	Nein	Nein	unter Vorbehalt keine Ersatzteile	Nein
9373/21	Zubehör	2003	9185/11-45-xx	Nein	Nein	unter Vorbehalt keine Ersatzteile	Nein
ET-3A	Operator Interface	2003	ET-65-B *	Nein	Nein	unter Vorbehalt keine Ersatzteile	Nein
ET-415	Panel PC	2003	ET-436-A	Nein	Nein	unter Vorbehalt keine Ersatzteile	Nein
ET-4A	Operator Interface	2003	ET-65-B *	Nein	Nein	unter Vorbehalt keine Ersatzteile	Nein
ET-4A-BC	Operator Interface	2003	ET-65-B-RSi *	Nein	Nein	unter Vorbehalt keine Ersatzteile	Nein
ET-5A	Operator Interface	2003	ET-75-B *	Nein	Nein	unter Vorbehalt keine Ersatzteile	Nein
ET-5A-BC	Operator Interface	2003	ET-75-B-RSi *	Nein	Nein	unter Vorbehalt keine Ersatzteile	Nein
ET-6	Operator Interface	2003	ET-125-B *	Nein	Nein	unter Vorbehalt keine Ersatzteile	Nein
ET-6-BCL	Operator Interface	2003	-	Nein	Nein	unter Vorbehalt keine Ersatzteile	Nein
ET-6-BCS	Operator Interface	2003	ET-125-B-RSi *	Nein	Nein	unter Vorbehalt keine Ersatzteile	Nein
ET-9752	Operator Interface	2003	ET-75-B *	Nein	Nein	unter Vorbehalt keine Ersatzteile	Nein
ET-9753	Zubehör	2003	-	Nein	Nein	unter Vorbehalt keine Ersatzteile	Nein
ET-SV-2	Zubehör	2003	-	Nein	Nein	unter Vorbehalt keine Ersatzteile	Nein
ET-SV-3	Zubehör	2003	9143/10-114-200-xx und 9185/11-45-xx	Nein	Nein	unter Vorbehalt keine Ersatzteile	Nein
IPC 6100	Panel PC	2003	MT-416-A	Nein	Nein	unter Vorbehalt keine Ersatzteile	Nein
IPC 6120	Panel PC	2003	MT-416-A/MT-436-A	Nein	Nein	unter Vorbehalt keine Ersatzteile	Nein
IPC 6150	Panel PC	2003	MT-436-A	Nein	Nein	unter Vorbehalt keine Ersatzteile	Nein
Magnetkartenleser HNR4	Lesegeräte	2003	-	Nein	Nein	unter Vorbehalt keine Ersatzteile	Nein
Magnetkartenleser V3A	Lesegeräte	2003	-	Nein	Nein	unter Vorbehalt keine Ersatzteile	Nein
MT-120	Operator Interface	2003	-	Nein	Nein	unter Vorbehalt keine Ersatzteile	Nein
MT-121	Operator Interface	2003	-	Nein	Nein	unter Vorbehalt keine Ersatzteile	Nein
MT-310	Operator Interface	2003	MT-306-A	Nein	Nein	unter Vorbehalt keine Ersatzteile	Nein
MT-60	Operator Interface	2003	MT-65 *	Nein	Nein	unter Vorbehalt keine Ersatzteile	Nein
MT-60-B	Operator Interface	2003	MT-65 *	Nein	Nein	unter Vorbehalt keine Ersatzteile	Nein
MT-80A	Operator Interface	2003	MT-65 *	Nein	Nein	unter Vorbehalt keine Ersatzteile	Nein
MT-80B	Operator Interface	2003	MT-65 *	Nein	Nein	unter Vorbehalt keine Ersatzteile	Nein
MT-80-S	Operator Interface	2003	MT-65 *	Nein	Nein	unter Vorbehalt keine Ersatzteile	Nein
MT-81A	Operator Interface	2003	MT-65 *	Nein	Nein	unter Vorbehalt keine Ersatzteile	Nein
MT-81B	Operator Interface	2003	MT-65 *	Nein	Nein	unter Vorbehalt keine Ersatzteile	Nein
MT-81-S	Operator Interface	2003	MT-65 *	Nein	Nein	unter Vorbehalt keine Ersatzteile	Nein
MT-82	Operator Interface	2003	-	Nein	Nein	unter Vorbehalt keine Ersatzteile	Nein

